


ESQUEMA DE LIGAÇÕES K5500




DES. 1

BITOLA GERAL DOS FIOS

- * 1,5 mm
- * 1,0 mm ou 18 AWG
- * 0,30 mm ou 22 AWG



VISTA TRAZEIRA FIG. 1B



ANTENA AJUSTE DE SENSIBILIDADE

DES.3

POSIÇÃO CORRETA DOS SENSORES



DES. 2

9990608LK5500#C

- * P/ travas reversíveis não usar diodos
- * P/ Travas Negativas
- * P/ Travas Positivas

LIGAÇÕES PARA TRAVA PORTA

COR DOS FIOS	TIPOS DE TRAVA			
	Pos	Neg	Rev	Desc.Braco em Neg Pos.
Amarelo	ñ lig	ñ lig	Terra	Chave Trava
Azul	+ B	Neg	+ B	+ B Neg.
Verde	ñ lig	ñ lig	Terra	Chave Dest.